

# آزمون متفاضل کارشناسی رسمی دادگستری

مهرماه ۱۳۹۰

دفترچه سؤالات رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات کد: ۲۵

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد: ۵۰ سؤال

شماره صندلی:

نام و نام خانوادگی:

توجه:

۱- هر سؤال و چهار گزینه آن را با دقت بخوانید، پس از انتخاب گزینه صحیح در پاسخنامه مربع مستطیل مربوط به آن را سیاه کنید.

۲- در این دفترچه هیچ گونه علامتی نزنید و در پایان وقت امتحان آن را همراه با پاسخنامه و کارت ورود به جلسه به مراقبین تحويل دهید.

موفق باشید.

۱- در تجهیزات ضد انفجار EXP کنترل و حذف جرقه قطع و وصل بطور ..... انجام می گیرد؟

(۱) الکترومکانیکی (۲) الکترومکانیکی (۳) پنوماتیکی (۴) مکانیکی

۲- اگر معادله سرعت متغیر کی  $x^2 - x + 1 = 0$  باشد معادله حرکت آن عبارت است از ..... اگر  $x=4$  باشد.

$$\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x = 2 \quad (۴)$$

$$(x^2 - x)^2 + 4 = 0 \quad (۳)$$

$$x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x = 1 \quad (۲)$$

$$\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x = 4 \quad (۱)$$

۳- در تأسیسات بادرسانی (هوای فشرده) بدبی زیاد و فشار کم چه نوع کمپرسورهایی کاربرد دارند؟

(۱) پیستونی (۲) پیچشی (۳) گوشواره‌ای (۴) دورانی

۴- بازخورد(FEEDBACK) در کنترل اتوماتیک عبارتست از :

(O/P TO I/P) از ستاده به داده (۲)

(I/P TO O/P) از داده به ستاده (۱)

(O/P TO P.) از ستاده به فرآیند (۴)

(P. TO O/P) از فرآیند به ستاده (۳)

۵- سیستم (KANBAN) عبارتست از ..... در تولید

(۱) ماکریم کردن موجودی انبار (۲) هر چه کمتر نمودن موجودی در فرآیند تولید

(۳) مینیمم کردن نیروی انسانی (۴) مینیمم کردن قیمت تمام شده محصول

۶- در مدارات راه انداز با ستاره مثلث اتوماتیک نقش تایмер چیست؟

(۱) تنظیم زمان کافی برای ایجاد گشتاور حرکت موتور (۲) بالанс کردن ولتاژ فازهای مصرفی

(۳) اندازه گیری ساعت کارکرد موتور (۴) بالанс کردن جریان فازهای مصرفی

۷- رله بی متال برای ..... است.

(۱) تنظیم جریان مصرفی (۲) قطع جریان اضافی (۳) وصل کنتاکتور به بار مصرفی (۴) قطع اتصال کوتاه

۸- کدامیک از رله های حفاظتی برای الکتروموتورها الزامی نیست؟

Fase control (۴)

Distance (۳)

Over load (۲)

Over current (۱)

۹- دیزل ژنراتوری با قدرت نامی 500 kw برای حالت Stand-by مفروض است. چنانچه از این دیزل ژنراتور بصورت Continious استفاده شود توان خروجی دیزل ژنراتور چند کیلووات است؟

(۱) ۳۵۰ (۲) ۴۰۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۵۵۰

۱۰- حداقل فوائل عمودی و افقی مجاز کابلهای برقی با لوله آب در مسیرهای موازی چند سانتیمتر است؟

(۱) ۳۰ (۲) ۴۰ (۳) ۵۰ (۴) ۶۰

۱۱- عایق XLPE در ساخت کدام کابل ها بکار می رود؟

(۱) دریابی تا KV ۸۰۰ (۲) فشار ضعیف تا V ۴۰۰ (۳) فشار متوسط و فشار بالا

(۴) مخابراتی ۲۴ ولت

۱۲- در کارگاهی انگشت کارگری از دستگاه پرس ضربه ای بدون عیب قطع می شود، برای تعیین میزان مستولیت کدام گزینه به واقعیت نزدیکتر است؟

(۱) ۱۰٪ کارگر - ۳۰٪ مسئول خط - ۵۰٪ مدیر

(۲) ۶٪ کارگر - ۰٪ مسئول خط - ۴۰٪ مدیر

۱۳- قیمت کدامیک از الکترو پمپ های صنعتی در شرایط مساوی بیشتر است؟

(۱) سوپاپ دار (۲) دندنه ای (۳) پره ای (۴) پیستونی

۱۴- مزیت های عمدۀ توربین گازی نسبت به توربین بخاری چیست؟

(۱) راندمان بالاتر، زمان نصب کوتاه (۲) سرمایه گذاری پائین، راه اندازی سریع

(۳) قابل بهره برداری در بار پایه، نیاز به سوخت کمتر (۴) قدرت بیشتر، تعمیرات کمتر

۱۵- فشار در یک چیلر جذبی چقدر است؟

(۱) یک اتمسفر (۲) کمتر از ۰/۴ اتمسفر (۳) بیشتر از ۰/۴ و کمتر از یک اتمسفر (۴) بین یک تا ۱/۴ اتمسفر

۱۶- احداث پست پاساژ در صنایع برای کدام گزینه های زیر است؟

(۱) کاهش در سرمایه گذاری (۲) اصلاح ضریب کسینوس فی

(۳) کاهش تلفات انرژی و توزیع مناسب (۴) جلوگیری از نوسانات بر ق

۰۲۱۸۸۹۹۷۱۵۳

۱۷- مقاومت چاه ارت در کارخانجات حداکثر چند اهم باید باشد؟

- (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۳ (۴) ۱۰

۴) شستشوی مخازن نفتی

۳) تهویه

۴) فشارشکن بخار

۳) سوپاپ اطمینان

۲) جداسازی آب از بخار

۱۸- کاربرد دستگاه واتر جت در چه مورد است؟

- (۱) برشكاري (۲) پمپاژ آب

۱۹- تله بخار چیست؟

۱) نوعی دی اریتور است

۲۰- عمل سند بلاست کردن فلزات قبل از رنگ آمیزی باعث ..... افزایش سرعت و راندمان تولید می گردد.

۱) افزایش سرعت و راندمان تولید می گردد.

۲) طولانی شدن عمر رنگ و طول عمر بیشتر فلز می گردد.

۳) در دستگاههای CNC، لیزر تست برای چیست؟

۱) اندازه گیری ابعاد قطعه تولیدی است.

۲) چک کردن لرزش محورها

۳) در کدام صنایع عمدتاً مصرف دارد؟

۱) آزمایشگاه

۲) فلزکاری

۴) نساجی

۳) غذایی

۲۳- شرکتهای کوشش کاران، هپکو، ماموت و ماشین سازی اراک سازنده کدامیک از دستگاههای زیر می باشند؟

۱) ماشین آلات عمرانی - صنایع حمل و نقل - صنایع تأسیساتی - صنایع غذایی

۲) صنایع حمل و نقل - صنایع تأسیساتی ، صنایع غذایی، ماشین آلات عمرانی

۳) صنایع تأسیساتی، صنایع غذایی، ماشین آلات عمرانی، صنایع حمل و نقل

۴) صنایع غذایی - ماشین آلات عمرانی - صنایع حمل و نقل - صنایع تأسیساتی

۲۴- کار دستگاه پلاسمما در کدامیک از موارد زیر است؟

۱) قالب گیری

۲) جوش

۳) ذوب

۴) برش

۴) مجارستان - ایتالیا

۴) چهار

۴) تابلوهای فشار قوى برق

۳) خطوط 20kV 20 هوائي

۲۵- کلمه VEM و PEM مربوط به تولید محصولات کدام کشور است؟

۱) آلمان - چین (۲) چک - آلمان (۳) لهستان - چک

۲۶- مساحت زیر منحنی  $x^e$  در فاصله  $0 \leq x \leq 1$  چند واحد است؟

۱) یک (۲) دو (۳) سه

۲۷- تجهیزات کراس آرم و بریس معمولاً در ..... کاربرد دارند.

۱) تابلوهای بارانی برق (۲) تابلوهای فشار ضعیف برق

۲۸- کدام نوع کمپرسور برای فشار بالا کاربرد دارد؟

۱) اسکرو (۲) گازرازی

۲۹- دستگاه تغذیه رطوبت در کارخانجات نساجی برای کدام یک از گزینههای زیر است؟

۱) خنک نمودن سالن (۲) روان کاری الیاف (۳) روان کاری ماشین آلات

۳۰- در یک موتور القایی توان مورد نیاز روتور چگونه تأمین می شود؟

۱) از طریق خازن (۲) از طریق استاتور (۳) بوسیله یک منبع جریان مستقیم

۳۱- شیرهیدراتن در کدام سیستم کاربرد دارد؟

۱) آتش نشانی (۲) برودت رسانی (۳) گرما رسانی

۳۲- لغت UTILITY در کدام یک از گزینههای زیر بیشتر کاربرد دارد؟

۱) سیستم حمل و نقل - پخش محصول - واحد تولید - بازاریابی

۲) کارگاه برق - کارگاه فلزکاری - کارگاه تعمیرات - کارگاه تأسیسات مکانیکی

۳) گشايش اعتبار - ترجیص - بیمه - اخذ مجوز

۴) واحد تولید - آزمایشگاه شبیه - آزمایشگاه کواليتي كنترل - انبار

۳۳- دی اریتور بیشتر در کدام سیستم مورد مصرف است؟

۱) آبرسانی (۲) برودتی

۴) هواي فشرده (۳) حرارتی

۱) آبرسانی (۲) برودتی

۰۲۱۸۸۹۹۷۱۵۳

۳۴- ماشینهای نقطه جوش - بلندر - آسیاب چکشی - سالت اسپری در کدام گزینه زیر بیشتر کاربرد دارند؟

- (۱) پلاستیک - آزمایشگاه - فلزکاری - داروئی
- (۲) آزمایشگاه - آزمایشگاه - فلزکاری - داروئی
- (۳) داروئی - پلاستیک - آزمایشگاه - فلزکاری

۳۵- در کدام شرط خطر برق گرفتگی اتفاق نمی افتد؟

- (۱)  $I < 30\text{MA}$ ,  $V < 60\text{V}$
- (۲)  $I > 60\text{MA}$ ,  $V = 110\text{V}$
- (۳)  $I > 30\text{MA}$ ,  $V = 220\text{V}$
- (۴)  $I > 110\text{MA}$ ,  $V = 220\text{V}$

۳۶- کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) دستگاه کنترلر در واحد تصفیه آب استفاده دارد
- (۲) دستگاه ابزوربشن در ماشینهای نساجی بخار استفاده دارد
- (۳) دستگاه کوره القائی در صنعت چاپ استفاده دارد

۳۷- برای چک کردن وجود خلاه یا حباب (HOLE) در عمق جوش مناسب تر است؟

- (۱) Ultrasonic
- (۲) Hearing
- (۳) UV
- (۴) Visual

۳۸- در خطوط انتقال برق از نیروگاهها به مراکز توزیع چرا ولتاژ خط را افزایش می دهند؟

- (۱) اصلاح ضریب قدرت توان مصرفی
- (۲) افزایش جریان انتقالی
- (۳) افزایش سرعت انتقالی
- (۴) کاهش تلفات انرژی

۳۹- زمان قطع رله دیستانس به کدام مورد بستگی دارد؟

- (۱) جریان اتصال کوتاه
- (۲) جریان اضافی
- (۳) مقاومت طول سیم
- (۴) ولتاژ اضافی

۴۰- علت اصلی خوردگی قطعات داخلی دیگ بخار چیست؟

- (۱) حرارت زیاد قطعات تحت فشار
- (۲) دوده حاصل از سوختهای فسیلی
- (۳) ذرات معلق در آب ورودی
- (۴) گازهای محلول موجود در آب تغذیه

۴۱- قیمت یک دستگاه فرز CNC اروپائی انگلیسی با قدمت ۳ سال و کورس  $400 \times 400 \times 700$  میلیمتر چند میلیون ریال است؟

- (۱) کمتر از ۱۰۰
- (۲) بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
- (۳) بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
- (۴) بیش از ۳۰۰

۴۲- قیمت یک دستگاه دیزل ژنراتور آلمانی ۳۰۰ KVA چند میلیون ریال است؟

- (۱) کمتر از ۱۵۰
- (۲) از ۱۵۰ تا ۳۰۰
- (۳) از ۳۰۰ تا ۶۰۰
- (۴) بیش از ۶۰۰

۴۳- قیمت یک دستگاه جرثقیل برجی (Tower crane) ۸ تنی ساخت شرکت Potain با ارتفاع ۴۰ متر و قدمت ۵ سال چند میلیارد ریال است؟

- (۱) کمتر از ۱/۵
- (۲) بین ۱/۵ تا ۱
- (۳) بیش از ۱/۵
- (۴) بین ۱ تا ۱/۵

۴۴- قیمت یک دستگاه ماشین تراش دو متري ایرانی با پنج سال کارکرد چند میلیون ریال است؟

- (۱) کمتر از ۵۰
- (۲) بین ۵۰ تا ۱۰۰
- (۳) بین ۱۰۰ تا ۱۵۰
- (۴) بیش از ۱۵۰

۴۵- قیمت یک دستگاه هموزنایزر ایرانی به ظرفیت ۵ تن در ساعت چند میلیون ریال است؟

- (۱) کمتر از ۶۰
- (۲) بین ۶۰ تا ۱۲۰
- (۳) بین ۱۲۰ تا ۱۸۰
- (۴) بیش از ۱۸۰

۴۶- قیمت یک سنگ شکن چکشی (کوبیت) ایرانی نو با ظرفیت ۱۲۰ تن در ساعت چند میلیون ریال است؟

- (۱) ۱۰۰ تا ۱۵۰
- (۲) ۱۵۰ تا ۲۰۰
- (۳) ۲۰۰ تا ۲۵۰
- (۴) ۲۵۰ تا ۳۰۰

۴۷- قیمت یک دستگاه بیل لیبهر چرخ لاستیکی مدل A316 با سه سال قدمت کاری چند میلیون ریال است؟

- (۱) ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
- (۲) ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰
- (۳) ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰
- (۴) ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰

۴۸- قیمت تمام شده ماشینهای صنعتی وارداتی بیشتر به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

- (۱) سی ان دی + هرینههای گمرکی
- (۲) سیف + هزینههای گمرکی
- (۳) پیش فاکتور + هزینههای حمل و نقل
- (۴) اف.او.ب + هزینههای بیمه

۴۹- دو نیم کره توپر هر یک بقطیر D در داخل کوچکترین استوانه ممکن به قطر D وارون هم قرار گرفته اند حجم بین دو نیم کره و

استوانه چقدر است؟

$$\frac{4}{3} \pi D^3 \quad (۱)$$
$$\frac{\pi}{12} D^3 \quad (۲)$$
$$\frac{2}{3} \pi D^3 \quad (۳)$$
$$\frac{\pi}{6} D^3 \quad (۴)$$

۵۰- انرژی پتانسیل ذخیره شده در یک فنر از چه رابطه‌ای بددست می اید؟

$$\frac{1}{2} kx^2 \quad (۱)$$
$$\frac{1}{2} kx \quad (۲)$$

مرکز آموزش دزاران

۰۲۱۸۸۹۹۷۱۵۳